


Соединительный элемент MCP10WH ULTRA

- Сушильная машина устанавливается на стиральную машину с помощью соединительного элемента;
- Для установки комплекта необходимо как минимум два человека;
- Отключите стиральную и сушильную машины от питания перед установкой;
- Нине представлена схема и последовательность шагов установки (представлены схематические изображения; внешний вид устройств может отличаться);
- Необходимо следовать инструкциям по установке для каждого отдельного устройства. Инструкции по установке стиральной и сушильной машин поставляются отдельно с каждым изделием;
- Предназначенное для установки место должно быть обеспечено необходимым оборудованием: водозаборником, сливом и розеткой;
- При расчете места для установки следует учесть пространство, необходимое для шлангов, труб и шнуров питания.




Внимание! Данный соединительный элемент предназначен только для соединения стиральной машины MFW101415WH ULTRA с одной из сушильных машин: MD0815WH C POWER и MD015WH HP ULTRA. Изготовитель/импортер/продавец не несет материальной или иной ответственности при установке в напольную стиральную и сушильную машин несоответствующей торговой марки, глубины и ширины.


- 1** Снимите стикер с прокладок перед использованием. Приложите 4 прокладки к местам, обозначенным на схеме, на нижней поверхности соединительного элемента.




- 2** Ослабьте и снимите два винта верхней крышки стиральной машины.




- 3** Ослабьте и снимите два винта задней крышки сушильной машины.



- 4** Поместите соединительный элемент на стиральную машину. При установке обратите внимание на направление соединительного элемента.



- 5** Аппроксимативно установите сушильную машину на соединительный элемент. Обратите внимание на позицию, указанную на схеме.



- 6** Присоедините левую и правую соединительные платы к верхней крышке стиральной машины, а затем – к сушильной машине с помощью двух винтов, снятых на третьем шаге, как показано на рисунке.

